

Záchrana jachtařů plachtících na plachetnici Laser záchranářský manuál

Martin Pospíšil (a Zdeněk Chlup)

Úvodem je třeba říci že většina Laseristů žádnou záchrany většinou nepotřebuje. Plachetnice Laser - Standard I její varianta s menší plachtou Laser - Radiál jsou totiž konstruované na bezproblémový a bezpečný jachting za jakýchkoli podmínek. Laser je na první pohled plachetnice zjednodušená směrem k windsurfingovému prknu. Tím, že je nekomplikovaná, nemá se na ní až tak co pokazit. Lehce se sice převrátí stěžněm dolů, ale stejně tak lehce ji i méně zdatný závodník převrátí zpět a veselé pokračuje v plachtění. Do Lasera většinou žádná voda nenateče, protože nemá kam. Jeho kokpit je tak malý, že po zvrhnutí a zpětném převrácení do plavební polohy se načakaná voda sama vylije a není potřeba žádného vylévání nebo vypouštění.

Jsou ovšem i tak drsné povětrnostní podmínky, kdy se nezkušený či fyzicky nepřipravený jachtař (nováčci na Laseru, slabší dívky, veteráni apod.) převrací mnohokrát a v kombinaci s nedostatečným oblečením rychle promrzne a ztrácí zbytky sil. Pokud nebezpečí totálního vyčerpání v zápalu závodní sám nepozná a včas z posledních sil neodjede do přístavu nebo alespoň na nejbližší břeh, potřebuje záchrana, stejně jako většina jachtařů.

V extrémních podmínkách (vítr nad 20 m/s, vichřice, tornáda, ledová voda, studený vítr), kdy se převrátí většina plachetnic, je potřeba zachránit nejprve jachtaře, kterým uplavala loď. Někdy stačí dovézt je na motorovém člunu k jejich lodi. Na převrácené lodi mohou přečkat polevení větru a poté se zachránit sami odplachtěním do přístavu. Pokud vítr nepolevuje, většinou lze vždy odplachtit na polovyytíatou plachtu na nejbližší břeh. Závodníci by nikdy neměli opouštět svou loď a plavat ke břehu. V případě potřeby o pomoc je nejsnažší sednout si na převrženého Lasera a zvedáním a spouštěním rozpažených rukou žádat o pomoc. (Pokud to podmínky dovolí může být taky přísně, a to v případě totálního vyčerpání, se přivázat k lodi otěžemi.) Někdy bývají jachtaři nezdoprovědí a vyjíždějí na vodu bez záchranných vest. Pokud mají záchranaři na svém člunu náhradní vestu, může to být také v kritické chvíli důležitý faktor ovlivňující úspěšnou záchrana.

V případě kritické situace je pro záchranaře řešením posbírat maximum plovoucích jachtařů z vody, a co nejrychleji je vozit na břeh. Lodě je v tomto případě bohužel nutno ponechat svému osudu, ale na hluboké vodě a dostatečně daleko od návětrného břehu se Laseru až tak moc nestane.

Pokud jsou větrné podmínky ne zrovna katastrofální a je čas zachraňovat i lodě, je opět několik možností. Pokud záchranař přijedou k Laseru převrženému stěžněm dolů, kterého se drží vyčerpaný Laserista, lze mu pomocí radou i skutkem.

Rady spočívají především v tom, že v silném větru a vlnách by měl Laserista převracet loď páčením za maximálně nahoru vysunutou ploutev, špičkami stojící na závětrné oděrce lodi (původně lemlajsna, nyní obvodový slep dílu dna a paluby). Při zapichnutí stěžně do dna je dobré stát na té straně lodi, kdy se páčením stěžně ze dna vytahuje, nikoli boří do dna a dále ohýbá a láme. Někdy je nutná pomoc motoráku při jeho vyproštění z bahna odtažením lodi do boku po směru uvolnění stěžně. Některé příručky radí stavění převržené plachetnice z návětrné strany, ale dle mých zkušeností z opravdu silného větru je to takto nemožné, protože vlny i vítr působí opačným momentem a maří práci jachtaře. Plachta působí jako vodní kotva a vlny i vítr sami lodě staví stěžněm nahoru. Lodě se tak postaví téměř sama, případně lehkým páčením na závětrné oděrce. Pokud se podaří stěžně vyprostit ode dna a lodě zvrátit stěžněm zhruba rovnoběžným s hladinou, je nutno dalším usilovným páčením za konec ploutve vylít vodu z plachty a zvednout plachtoví od vodní hladiny. Většinou je proto potřeba na ploutev z vody vypláhat, nejlépe přes její masivní přední hranu. Potom ovšem nastává problém, že vítr podfoukne plachtu a lodě převrátí stěžněm na druhou stranu. Ten spadne zpět do vody a než obeplave lodě spět ke ploutvi, ta je opět stěžněm dolů. Standardním řešením je nepouštět se ploutev, nechat se podvléci pod lodí, a pak již lehce postavit Lasera s plachtou bez vody za ploutev z návětrné strany lodi. Toto stavění na dvojí převržení bývá při silném větru nejčastější.

Do lodě se pak vypláháme nejlépe z boku přitažením rukama za vyažovací popruh a pomocí nohy přehozené z vody kolenem na boční palubu lodě.

Komplikací stavění Lasera bývá větrem nafouklá plachta, která brání odtržení plachtoví od vodní hladiny. Řešíme to tak, že vypláhám na ploutev Lasera na boku, natáhnu se pro otěžové lano, které je napínáno větrem jako na zadní vítr. Ráhno s plachtou trčí z vody a plachta je nafukována větrem, což zabraňuje dalšímu zvedání stěžně. Za lano pak stáhnu ráhno a nafouklou plachtu k zádi lodě, uvolním tlak větru a lehce pak dokončím dříve popsaný proces postavení plachetnice.

Pokud se závodník dostane při převrácení pod plachtu, měl by zvednout ruku nad vodu a vytvořit si vzduchovou kapsu. U laseristických plachet nevyžaduje tato činnost přílišné nároky na sílu. Pokud je závodník vyčerpaný a nemá síly lodě postavit, je vhodné jej vtáhnout z ledové vody do záchranného člunu, kde nabere síly, zahřeje neoprén a lodě zachrání sám. V té době je i možnost, aby lodě uvedeným způsobem převrátí záchranař a závodník již přesedí do připravené lodi a odplachtí na břeh.

Pokud je Laser poškozený a plavby na vítr neschopný, je nutno odvléci ho na břeh. Důvod bývá roztržená plachta, zlomený stěžně či poškozený systém lanoví. Pak lze odvléci lodě pomocí silného motoráku, většinou je však výhodnější odlehčit vlečení odpojením kinkingu, vytážením stěžně z lodě a přivázání oplachtění podélne do osy lodě. Optimální by bylo odpojení ráhna a namotání plachty na stěžně, to je však ve vlnách těžký úkol. Alternativně lze plachtu kolem plachty a ráhna přiloženého ke stěžni omotat otěžové lano a vše přivázat podélne ke středovému vyažovacímu popruhu Lasera. Tento způsob je volen proto, že na Lasera na rozdíl od ostatních plachetnic nelze stáhnout plachta dolů ze stěžně a tak je nutno stěžně vytahovat i z plachtou. Při tažení lodě je dobré Lasera uvázat na poměrně dlouhý provaz, aby při překonávání vln nevznikaly cukavé pohyby. Pokud je to možné Laser by měl být tažen bez jachtaře, ten by měl být v záchranařském člunu.

Doporučují si zachraňování vyzkoušet za menšího větru a v teplé letní vodě. Často je v akci záchranař zmrzlejší než zachraňovaný jachtař a vhodné oblečení je nezbytným předpokladem. Doporučují nepromokavé či suché obleky v kombinaci s klimatexovým prádlem. Neoprén nepovažují za vhodný, protože v motoráku není dost pohybu na jeho zahřátí při jeho promočení. Při selhání nespolehlivého motorového člunu musí být sám odtažen jiným motorákem.

Na závěr chci dodat, že měkké gumové motoráky jsou k záchrani vhodnější nežli tvrdé dřevěné, laminátové či plechové. Důvodem je otlučení zachraňované lodě, motoráku i zachraňovaného jachtaře. Ve vlnách tak může neobratně řízené záchranné plavidlo napáchat více škody než užitku a nejen poníčit lodě i plachtu, ale i vážně zranit závodníka.

Proto je dobré když zachránci jsou zároveň alespoň bývalými jachtaři či vodáky, aby ani pro ně rozběsněné živly nebyly nepřítelem a mohli více pomáhat než škodit. Tímto jim za případnou záchrana předem děkuju!